

重庆市渝北区安全生产行政执法文书

现场检查记录

No. 0214419

( ) 应急检记 ( ) 号  
被检查单位: 康欣心一建筑劳务有限公司

地 址: 兴隆镇托家村

法定代表人(负责人): 廖百财 职务: 负责人 联系电话: 13527443440

检查场所: 建筑施工现场

检查时间: 2022年3月18日10时40分至18日11时05分

我们是(受)重庆市渝北区应急管理局(委托的兴隆镇街道<镇>)的执法人员 邓天飞、王廷霖, 证件号码为 132060052、132060053, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 1. 施工现场有1名工人未佩戴安全帽  
2. 有1名工人作业时未系安全带  
以下空白

检查人员(签名): 邓天飞、王廷霖

被检查单位现场负责人(签名): 王廷霖

2022年 3 月 18 日